

111 年校園空間安全檢視說明會會議紀錄

會議時間：111 年 11 月 30 日（星期三）下午 2 時 30 分

會議地點：行政大樓五樓第一會議室

主席：吳總務長寂絹

紀錄：邱鳳仙

出席：鍾鴻銘院長、林威廷主任、夏至賢主任、須文宏主任、李貞偉組長、范文南組長、陳傑組長、劉方華組長、吳長興技正、陳煥中約用技士、吳家瑋約用行政士、陳奎任技士、林以旻約用技士、黃銘馨技工、詹炳進技士、電機碩二游智杰同學、大學生機五李秉謙同學、大學電機四乙林宸榮同學、大學管理三甲林宥廷同學

列席：

壹、主席宣布開會：

報告出席人數：出席 20 人，列席 0 人。

貳、主席報告

參、校園空間安全簡報：

校園空間安全防制設施概述，報告人：事務組范文南組長，報告內容詳如附件(P.1-22)

校園建築物耐震評估補強及無障礙設施改善現況概述報告人：營繕組張進裕組長(吳長興技正代理人)，報告內容詳如附件(P.23-36)

肆、雙向交流：

電機碩二游智杰同學反映問題：

因有看過研究報告指出有些施暴者會將女性拖去男生廁所施暴，所以建議不只女生廁所裝有緊急求救鈴，男生廁所也要安裝。

總務長回應：

本案納入後續教育部校園安全補助計畫，再行申請男生廁所設置緊急求救鈴需求。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：下午 4 時 00 分。

111年校園空間安全檢視說明會



總務處

111年11月30日

111年校園空間安全檢視說明會

校園空間安全警示及防制 設施概述

簡報人：范文南組長(事務組)

111年11月30日


校園空間安全相關防制措施設施

- 女廁、無障礙廁所之緊急求助按鈕
- 電梯內之監視攝影機、緊急求助按鈕
- 校園監視攝影機(女廁外、電梯、圍牆、道路路口、校園出入口、停車場等)
- 校園緊急求助按鈕
- 大樓頂樓安全門門禁簡訊發報系統(16棟)
- 警衛室24小時值勤、監看、巡邏
- 其他防護措施(路燈補強、防墜網增設)

監視攝影機及求救鈕設置數量表

序號	監視器地點	監視器數量	求救鈕	備註
1	農權路側門圍牆	12	外圍3	
2	女中路側門圍牆(含體育館出入口及宿舍出入口)	12	外圍3	
3	校門口	4		
4	地下汽車停車場	64		
5	地下機車停車場	23	靠入口1	
6	圖書館前機車停車場	4	靠生資院1	
7	校門口、地停車牌辨示及繳費機	10		
8	經德大樓電梯(2)及女廁出入口(9)	11	電梯及女廁皆有設置	
9	生資大樓電梯(3)及女廁出入口(8)	11	電梯及女廁皆有設置	
10	行政教學大樓電梯(4)及女廁出入口(15)	19	電梯及女廁皆有設置	
11	體育館電梯(1)及女廁出入口(10)	11	電梯及女廁皆有設置	
12	教稽電梯(3)及女廁出入口(9)	12	電梯及女廁皆有設置	
13	大樓電梯合格致(1)、時習(1)及停控(1)及女廁出入口	8	電梯皆有設置	
14	圖資行政電梯(1)及女廁出入口(6)	7	電梯及女廁皆有設置	
15	校園道路及公共區域110年增設	34		


農權路圍牆監視器攝影畫面




女中路圍牆監視器攝影畫面



地下機車停車場監視器攝影畫面




農權、女中機車停車場監視器畫面



人行出入口監視器攝影畫面



樓梯及廁所入口監視點及畫面



女廁緊急按鈕實照




緊急按鈕設置於廁所入出口及各間女廁中

無障礙廁所緊急按鈕實照



電梯內緊急按鈕實照




警衛室24小時值勤、監控畫面




危險空間設置防墜網



陰暗空間設置燈光補強(一)





陰暗空間設置燈光補強(二)




出入口空間設置防滑條止滑墊



出入口階梯空間劃設警示帶



教稽大樓一樓地面止滑處理施工



111年校園空間安全檢視說明會

校園建築物 耐震評估補強、無障礙設施改善 現況概述

簡報人：張進裕組長(營繕組)

111年11月30日

全校建築物耐震補強現況說明

- 建築物耐震補強作業流程：

初評→詳評→委託規劃設計監造→施工

- 全校建築物耐震補強現況

1. 已補強完成建築：

體育館、延英樓、園藝學系館、人科中心(求真樓)、語言中心、人管院、格致大樓、林場忠信樓。

2. 未補強建築：

食品系加工廠(計畫於113年拆除)。

全校建築物耐震補強地圖



全校建築物無障礙設施現況

- **建築物無障礙設施改善作業流程：**

初評→委託規劃設計監造→施工
→提報縣府審查

- **全校建築物無障礙設施改善現況**

以每年兩棟方式進行校舍無障礙設施改善，並以教學區、宿舍區、系所區及行政區順序進行改善。

1. 已施做項目：分年改善計畫表1~16項建築空間樓梯扶手、無障礙廁所、坡道等設施。
2. 目前規劃：113年計畫拆除表17、18項兩棟建築。


無障礙設施分年改善計畫表(1)

改善 順序	改善計畫 工程項目	建築物名稱	預 計 改善年度	工 程 費 概算(元)	備註	
					空間性質	興建年代
1	(S)	體育館	已完成	3,572,400	教學空間	82
2	(T)	教稿大樓	已完成	4,927,000	教學空間	82
3	(H)	圖書資訊大樓	已完成	2,080,000	教學空間	90
4	(J)	經德大樓	已完成	1,430,000	教學空間	79
5	(L)	延英樓	已完成	507,000	宿舍空間	79
6	(M)	時化學舍	已完成	3,640,000	宿舍空間	80
7	(N)	礪金滋蘭學舍	已完成	1,300,000	宿舍空間	78
8	(P)	時習大樓	已完成	2,145,000	系所空間	80
9	(Q)	格致大樓	已完成	2,860,000	系所空間	79
10	(G)	人文及管理學院	已完成	1,378,000	系所空間	75
11	(Y)	停車場控制中心	已完成	1,430,000	其他	88

無障礙設施分年改善計畫表(2)

改善 順序	改善計畫 工程項目	建築物名稱	預 計 改善年度	工 程 費 概算(元)	備註	
					空間性質	興建年代
12	(D)	語言中心	已完成	5,340,000	系所空間	74
13	(E)	通識教育中心(求真樓)	已完成	3,560,000	系所空間	73
14	(W)	化材學系館(臨時學生活動中心)	已拆除	949,000	系所空間	72
15	(B)	警衛室	已拆除	39,000	其他	80
16	(Z)	室外及其他設施	已完成	1,300,000	其他	
17	(K)	園藝學系館	計畫113拆除	5,629,000	系所空間	75
18	(F)	食品科學實習工廠	計畫113拆除	689,000	系所空間	82
合計				41,787,400		

全校無障礙地圖(2F)




全校無障礙地圖(3F)



全校無障礙地圖(4F)



全校無障礙地圖(5F)



全校無障礙地圖(6F)



全校無障礙地圖(7F)



● 簡報結束！敬請指教！！

